



ZP-331-4/2022

Bydgoszcz, 29.06.2022 r.

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową**”, wpłynęły pytania/wnioski:

PYTANIE 1:

Dotyczy kosztorysu „RACHUNEK 1 - ROBOTY BUDOWLANE (Budowa IV Kręgu)”. Prosimy o informację jakiego elementu projektu dotyczy następująca pozycja z tego dokumentu:

125 d.4	Montaż dwuteowników HEB 300 mm	t	11,47
---------	--------------------------------	---	-------

ODPOWIEDŹ:

Dotyczy łącznika

PYTANIE 2:

Dotyczy kosztorysu „RACHUNEK 1 - ROBOTY BUDOWLANE (Budowa IV Kręgu)”. W dokumencie tym występują m.in. następujące pozycje:

163 d.6	Boazeria akustyczna w płytach na podkonstrukcji typ 2 zgodnie z dok.tech.	m2	285,1
164 d.6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m2	249,4
165 d.6	Boazeria drewniana rozpraszająca akustyczna na podkonstrukcji typ 3	m2	60,8
166 d.6	Panele akustyczne z tkaniny na podkonstrukcji typ1	m2	287,4
167 d.6	Panele akustyczne z tkaniny na podkonstrukcji typ 4	m2	40,7
168 d.6	Panele akustyczne z tkaniny na podkonstrukcji do sali kinowej	m2	400,5
169 d.6	Przegroda akustyczna (BAFFLE WALL) z podkonstrukcją	m2	129
170 d.6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny szklanej gr. 18 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m2	463,8
171 d.6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny szklanej gr. 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m2	487,5
172 d.6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny szklanej gr. 5 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m2	113,9



173 d.6	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.10 cm z welonem zbrojonym	m2	442,5
174 d.6	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr.16 cm z welonem wiatrownicy w kolorze czarnym przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2	73,5

Natomiast w projekcie AKUSTYKA występują takie oznaczenia jak SG, SG1, SD, SD1, BD, BD1, ER, ED, SP. W związku z brakiem powiązania tych dokumentów widzimy problem w zaszeregowaniu wykończeń z tomu AKUSTYKA do kosztorysu Inwestorskiego. Prosimy o podanie punktów z przedmiaru, które odpowiadają poszczególnym elementom z tomu AKUSTYKA.

ODPOWIEDŹ:

Obudowy akustyczne zgodnie z dokumentacją projektową branży "ARCHITEKTURA", dokumentacja "AKUSTYKA" stanowi wytyczne dla całości dokumentacji projektowej

PYTANIE 3:

Dotyczy kosztorysu „RACHUNEK 1 - ROBOTY BUDOWLANE (Budowa IV Kręgu)”. Prosimy o informację w której pozycji przedmiaru ujęto drzwi o oznaczeniu D11*.

ODPOWIEDŹ:

DRZWI D11* nie występują

PYTANIE 4:

Dotyczy kosztorysu „RACHUNEK 1 - ROBOTY BUDOWLANE (Budowa IV Kręgu)”. Drzwi o oznaczeniu u1 zostały wymienione w 2 pozycjach. Prosimy o informację w której pozycji należy je wycenić.

304 d.14	Drzwi wewnętrzne pełne d1,d2,d3,d4,d5a,d5b,d5c,d6a,d6c,d11,u1	m2	87,612
306 d.14	Drzwi drewniane przeciwpożarowe EI 30 d14,d15,d16a,d17,u1,u2,u3	m2	20,79

ODPOWIEDŹ:

Drzwi u1 należy wycenić w pierwszej pozycji



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



PYTANIE 5:

Dotyczy kosztorysu „RACHUNEK 1 - ROBOTY BUDOWLANE (Budowa IV Kręgu)”. Drzwi o oznaczeniu D4a zostały wymienione w dokumencie, natomiast nie występują one w zestawieniu stolarki drzwiowej „2.29 ZEST_STOLARKI DRZWIOWEJ WEWN”. Prosimy o wyjaśnienie.

319 d.14	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 D3, D4a	m2	10,71
----------	---	----	-------

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową

PYTANIE 6:

Dotyczy kosztorysu „RACHUNEK 1 - ROBOTY BUDOWLANE (Budowa IV Kręgu)”. Drzwi o oznaczeniu Da10, Da11, Da12, Da13 występują w zestawieniu stolarki „2.30 ZEST_STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN I ALUMINIOWEJ”, natomiast nie występują one w kosztorysie Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ:

Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową

DYREKTOR

Maciej Figas